

PROGRAMMATORE LCD PROGRAMMEUR LCD LCD PROGRAMMER PROGRAMADOR LCD


IP30

Code ACG9418 (DA INCASSO - A ENCASTRER - EMBEDDED - DE EMPOTRAR)

Code ACG9419 (DA PARETE - MURAL - TO WALL - DE PARED)



CE




Per accedere ai parametri premere il tasto di programmazione **B** per almeno 2 secondi (aiutandosi per esempio con una spilla fermafogli). Verrà visualizzato il parametro **A3**.
Per scorrere i parametri premere il tasto **ENTER**.

Per modificare il valore premere il tasto selezione **A**.
Per uscire dalla programmazione attendere 10 secondi. Il display visualizzerà la scritta **AU**.

ATTENZIONE: l'automazione ha un impostazione di default ed i parametri sono evidenziati in grassetto.


PARAMETRO (tasto ENTER ↵)	FUNZIONE	Tasto A ◊ = 0	Tasto A ◊ = 1	Tasto A ◊ = 2	Tasto A ◊ = 3	Tasto A ◊ = 4
R	Rilevamento ostacoli		Molto alto	Alto	Basso	Molto basso
b	Velocità max apre		Molto lenta	Lenta	Veloce	Molto veloce
c	Velocità max chiude		Molto lenta	Lenta	Veloce	Molto veloce
d	Velocità rall. apre		Molto lenta	Lenta	Veloce	Molto veloce
e	Velocità rall. chiude		Molto lenta	Lenta	Veloce	Molto veloce
F	Stop progressivo	Stop immediato	Rampa 0,1 sec.	Rampa 0,2 sec.	Rampa 0,3 sec.	Rampa 0,4 sec.
G	Funzione elettroblocko	Sempre spento	Sempre attivo			
H	Apertura parziale		1=5% 2=10% 3=20% 4=40% 5=50% 6=60% 7=70% 8=80%			
I	Tempo chiusura automatica da comando OPEN	Un comando apre uno chiude	1=10sec 2=20sec 3=30sec 4=40sec 5=50sec 6=60sec 7=70sec 8=80sec 9=90sec			
L	Chiusura autom. dinamica	Non abilitata	3 chiusure consecutive non ultimate = aumento 5 sec. chiusura automatica impostata			
N	Apertura parziale dinamica	Non abilitata	3 chiusure consecutive non ultimate = apertura totale			
n	Batterie emergenza	Con batterie operazioni standard	Apre in mancanza di tensione di rete	Chiude in mancanza di tensione di rete		
o	Funzione antivento	Non abilitata	Bassa	Media	Alta	
P	Fototest	Non abilitato	Abilitato ogni chiusura			
r	Interblocco			Sel. veloce automatico notturno		
t	Frenata apre		Alta	Medio alta	Medio bassa	Bassa
U	Frenata chiude		Alta	Medio alta	Medio bassa	Bassa
y	Accostamento in chiusura	Molto lento	Lento	Medio	Veloce	
I / 31	Indirizzo BUS seriale RS485	Funzione disabilitata	Possibilità di collegare un PC per la gestione centralizzata delle automazioni (max 31)			
J	Rampa di accelerazione		1=0,2sec 2=0,4sec 3=0,6sec 4=0,8sec 5=1sec 6=1,2sec 7=1,4sec 8=1,6sec 9=1,8sec			

COLLEGAMENTI ELETTRICI



ACCESSO ALLE FUNZIONI DELL'AUTOMAZIONE TRAMITE SELETTORE DIGITALE:

- Premere per 2 secondi il tasto **ENTER**.
 - La funzione attiva in quel momento inizia a lampeggiare.
 - Premere il tasto **A** per scorrere le funzioni.
 - Quando viene visualizzata la funzione desiderata, attendere 10 secondi.
 - Dopo 10 secondi il simbolo della funzione desiderata da lampeggiante diventa fisso.
- NOTA:** Solo se selezionate le funzioni **MANUALE** o **SEMPRE APERTO** i simboli della funzione invece di essere fissi lampeggiano lentamente.



ALLARMI


- Simboli alternati AL - bA indicano batteria scarica.
- Simboli alternati AL - FS indicano guasto fotocellule (con fototest abilitato).
- Simbolo rS indica una manovra di apprendimento.
- Simbolo • indica radar esterno attivo.
- Simbolo • • indica radar esterno / interno attivo.

BLOCCO TASTIERA

- Mantenere premuto contemporaneamente il tasto **A** ed il tasto **ENTER**.
- Il simbolo nel display lampeggia.
- **Mantenere premuto fino allo stop lampeggio.**

SBLOCCO TASTIERA

- Mantenere premuto contemporaneamente il tasto **A** ed il tasto **ENTER**.
- **Rilasciare il tasto A ed il tasto ENTER quando il simbolo sul display lampeggia.**




Pour accéder aux paramètres, appuyer sur le bouton de programmation **B** pendant au moins 2 secondes (par exemple à l'aide d'un trombone pour papier).
Le paramètre **A3** doit s'afficher.

Pour parcourir les paramètres, appuyer sur le bouton **ENTER** ←.
Pour modifier la valeur, appuyer sur le bouton de sélection **A** ↕.
Pour sortir de la programmation, attendre 10 secondes. L'écran affichera l'inscription RU.

ATTENTION: Le système automatisé est réglé par défaut et les paramètres sont mis en évidence en gras.

PARAMÈTRE (Touche ENTER←)	FONCTION	Touche A ↕ = 0	Touche A ↕ = 1	Touche A ↕ = 2	Touche A ↕ = 3	Touche A ↕ = 4
A	Détection d'obstacles		Très haute	Élevée	Basse	Molto basso
b	Vitesse max. d'ouverture		Très lente	Lente	Rapide	Molto veloce
c	Vitesse max. de fermeture		Très lente	Lente	Rapide	Molto veloce
d	Vitesse ral. d'ouverture		Très lente	Lente	Rapide	Molto veloce
E	Vitesse ral. de fermeture		Très lente	Lente	Rapide	Molto veloce
F	Arrêt progressif	Arrêt immédiat	Rampe 0,1 s	Rampe 0,2 s.	Rampe 0,3 s	Rampa 0,4 sec.
G	Fonction blocage électrique	Toujours éteint	Toujours activé			
H	Ouverture partielle		1=5% 2=10% 3=20% 4=40% 5=50% 6=60% 7=70% 8=80%			
I	Temps de fermeture automatique par commande OPEN	Une commande ouvre, une autre ferme.	1=10 s 2=20 s 3=30 s 4=40 s 5=50 s 6=60 s 7=70 s 8=80 s 9=90 s			
L	Fermeture autom. dynamique	Non activée	3 fermetures consécutives non terminées = augmentation 10 s fermeture automatique réglée			
M	Ouverture partielle dynamique	Non activée	3 fermetures consécutives non terminées = ouverture totale			
N	Batteries d'urgence	Avec les batteries, opérations base	Ouverture en cas d'absence de tension secteur	Fermeture en cas d'absence de tension secteur		
O	Fonction anti-vent	Non activée	Basse	Moyenne	Haute	
P	Phototest	Non activée	Activé à chaque fermeture			
R	Interverrouillage			Sél. rapide automatique nocturne		
T	Freinage d'ouverture		Haut	Moyen haut	Moyen bas	Bas
U	Freinage de fermeture		Haut	Moyen haut	Moyen bas	Bas
Y	Approche pendant la fermeture	Très lente	Lente	Moyenne	Rapide	
I / 31	Adresse BUS série RS485	Fonction désactivée	Possibilité de brancher un P.C. pour la gestion centralisée des systèmes automatisés (max. 31).			
J	Rampa di accelerazione		1=0,2sec 2=0,4sec 3=0,6sec 4=0,8sec 5=1sec 6=1,2sec 7=1,4sec 8=1,6sec 9=1,8sec			


BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES



ACCÈS AUX FONCTIONS DU SYSTÈME AUTOMATISÉ AU MOYEN DU SÉLECTEUR NUMÉRIQUE:

- Appuyer pendant 2 secondes sur le bouton **ENTER**. La fonction active commence alors à clignoter.
- Appuyer sur le bouton **A** pour parcourir les fonctions.
- Lorsque la fonction désirée s'affiche, attendre 10 secondes.
- Après 10 secondes, le symbole de la fonction désirée ne clignote plus et reste fixe.

REMARQUE: Ce n'est qu'en sélectionnant les fonctions **MANUEL** ou **TOUJOURS OUVERT** que les symboles se mettent à clignoter lentement.



ALARMES


- Les symboles \overline{AL} - \overline{bA} alternés indiquent que la batterie est déchargée.
- Les symboles \overline{AL} - \overline{FS} alternés indiquent une panne des photocellules (avec phototest activé).
- Le symbole \overline{rS} indique une opération d'apprentissage.
- Le symbole \bullet indique que le radar externe est activé.
- Le symbole $\bullet \bullet$ indique que le radar externe/interne est activé.

BLOCAGE DU CLAVIER

- Maintenir la touche **A** et la touche **ENTER** pressés simultanément.
- Le symbole sur l'afficheur clignote.
- **Maintenir pressé jusqu'à l'arrêt du clignotement.**

DEBLOCAGE DU CLAVIER

- Maintenir la touche **A** et la touche **ENTER** pressés simultanément.
- **Relâcher le bouton A et le bouton ENTER lorsque le symbole qui figure à l'écran clignote.**




To access the parameters, press programming key **B** for at least 2 seconds (with the help of a paper clip, for example). You will see parameter **A3**. To scroll through the parameters, press the **ENTER** key.

Press key **A** to change the value. To exit programming, wait for 10 seconds. The screen will display the text **AU**.

CAUTION: the automation has a default setting and the parameters are indicated in bold type.


PARAMETER (ENTER key)	FUNCTION	A Key = 0	A Key = 1	A Key = 2	A Key = 3	A Key = 4	
A	Obstacle detection		Very high	High	High	Very low	
b	Maximum opening speed		Very slow	Slow	Slow	Very quick	
c	Maximum closure speed		Very slow	Slow	Slow	Very quick	
d	Opening deceleration speed		Very slow	Slow	Slow	Very quick	
E	Closure deceleration speed		Very slow	Slow	Slow	Very quick	
F	Progressive stop	Immediate stop	Ramp 0.1 sec.	Ramp 0.2 sec.	Ramp 0.2 sec.	Ramp 0.4 sec.	
G	Electric lock function	Always off	Always active				
H	Partial opening		1=5% 2=10% 3=20% 4=40% 5=50% 6=60% 7=70% 8=80%				
I	Automatic closure time from OPEN order	One order opens, another one closes	1=10sec	2=20sec 3=30sec 4=40sec 5=50sec 6=60sec 7=70sec 8=80sec 9=90sec			
L	Dynamic autom. closure	Not enabled	3 consecutive closures not completed = 10 sec. increase automatic closure set				
n	Dynamic partial opening	Not enabled	3 consecutive closures not completed = total opening				
o	Emergency batteries	With batteries standard operation	It opens when there is no power supply	It closes when there is no power supply			
p	Anti-wind function	Not enabled	Low	Medium	High		
r	Photo test	Not enabled	Enabled at each closure				
s	Interlock			Night automatic quick selector			
t	Opening braking		High	Medium-high	Medium-low	Low	
u	Closure braking		High	Medium-high	Medium-low	Low	
y	Approach in closure	Very slow	Slow	Medium	Quick		
1 / 31	RS485 serial BUS address	Disabled function	Possibility of connecting a PC for the centralised management of automations (max 31)				
j	Acceleration ramp		1=0,2sec 2=0,4sec	3=0,6sec 4=0,8sec 5=1sec 6=1,2sec 7=1,4sec 8=1,6sec 9=1,8sec			

ELECTRICAL CONNECTIONS



ACCESS TO THE AUTOMATION FUNCTIONS THROUGH THE FUNCTION DIGITAL SELECTOR:

- Press the **ENTER** key for 2 seconds. The function is active when it starts to flash.
 - Press key **A** to scroll through the functions.
 - When the desired function is visible, wait 10 seconds.
 - After 10 seconds the symbol of the desired function will go from flashing to a steady light.
- NOTE:** If you select the **MANUAL** functions or **ALWAYS OPEN** the function symbols will flash slowly instead of being a steady light.



ALARMS


- AL - bA alternate symbols indicate discharged battery.
- AL - FS alternate symbols indicate photocell breakdown (with photo test enabled).
- rS symbol indicates a learning maneuver.
- • symbol indicates active external radar.
- • • symbol indicates active external / internal radar.

KEYBOARD LOCKING

- Press and hold down keys **A** and **ENTER** at the same time.
- The symbol on the display flashes.
- **Keep them pressed until flashing stops.**

KEYBOARD UNLOCKING

- Press and hold down keys **A** and **ENTER** at the same time.
- **Release key A and the ENTER key when the symbol on the display flashes**




Para acceder a los parámetros, pulse la tecla de programación **B** durante, al menos, 2 segundos (con la ayuda de, por ejemplo, un clip). Se visualizará el parámetro **A3**.
Para hacer pasar los parámetros, pulse la tecla **ENTER**.

Para modificar el valor, pulse la tecla selección **A**.
Para salir de la programación, espere 10 segundos. En la pantalla, se visualizarán las letras **AU**.

ATENCIÓN: el equipo tiene una configuración por defecto y los parámetros se muestran en negrita.

PARÁMETRO (Tecla ENTER ↵)	FUNCIÓN	Tecla A ⬄ = 0	Tecla A ⬄ = 1	Tecla A ⬄ = 2	Tecla A ⬄ = 3	Tecla A ⬄ = 4
A	Detección de obstáculos		Muy alta	Alta	Baja	Muy baja
b	Velocidad máx. abre		Muy lenta	Lenta	Rápida	Muy rápida
c	Velocidad máx. cierra		Muy lenta	Lenta	Rápida	Muy rápida
d	Velocidad desac. abre		Muy lenta	Lenta	Rápida	Muy rápida
E	Velocidad desac. cierra		Muy lenta	Lenta	Rápida	Muy rápida
F	Stop progresivo	Stop inmediato	Rampa 0,1 seg.	Rampa 0,2 seg	Rampa 0,3 seg.	Rampa 0,4 seg.
G	Función bloqueo electrónico	Siempre apagado	Siempre activo			
H	Apertura parcial	1=5% 2=10% 3=20% 4=40% 5=50% 6=60% 7=70% 8=80%				
I	Tiempo de cierre automático desde mando OPEN	Un mando abre otro cierra	1=10sec 2=20sec 3=30sec 4=40sec 5=50sec 6=60sec 7=70sec 8= 80sec 9=90sec			
L	Cierre autom. dinámico	No habilitado	3 cierres consecutivos no concluidos = aumento 10 seg. cierre automático programado			
M	Apertura parcial dinámica	No habilitada	3 cierres consecutivos no concluidos = apertura total			
N	Baterías emergencia	Con baterías operaciones estándar	Abre en ausencia de tensión de red	Cierra en ausencia de tensión de red		
O	Función antiviento	No habilitada	Baja	Media	Alta	
P	Fototest	No habilitado	Habilitado cada cierre			
R	Interbloqueo			Sel. veloc automática		
T	Frenazo abre		Alto	Medio alto	Medio bajo	Bajo
U	Frenazo cierra		Alto	Medio alto	Medio bajo	Bajo
Y	Aproximación en cierre	Muy lenta	Lenta	Media	Rápida	
I / 31	Dirección BUS serial RS485	Función desactivada	Posibilidad de conectar un PC para la gestión centralizada de los equipos (máx. 31)			
J	Rampa de aceleración		1=0,2sec 2=0,4sec 3=0,6sec 4=0,8sec 5=1sec 6=1,2sec 7=1,4sec 8=1,6sec 9=1,8sec			


CONEXIONES ELÉCTRICAS



ACCESO A LAS FUNCIONES DEL EQUIPO MEDIANTE EL SELECTOR DIGITAL DE FUNCIONES:

- Pulse, durante 2 segundos, la tecla **ENTER**. La función se activa en el momento en el que comienza a parpadear.
- Pulse la tecla **A** para hacer pasar las funciones.
- Cuando se visualiza la función deseada, espere 10 segundos.
- Transcurridos 10 segundos, el símbolo de la función deseada deja de funcionar y se queda encendido de forma permanente.

NOTA: Sólo si se seleccionan las funciones **MANUAL** o **SIEMPRE ABIERTA**, los símbolos de la función parpadearán lentamente en vez de permanecer fijos.



ALARMAS

- Los símbolos alternados **RL - bA** indican batería descargada.
- Los símbolos alternados **RL - FS** indican avería en fotocélulas (con fototest activado).
- El símbolo **rS** indica una maniobra de aprendizaje.
- El símbolo **•** indica radar externo activo.
- El símbolo **••** indica radar externo / interno activo.

BLOQUEO TECLADO

- Mantener presionadas simultáneamente las teclas **A** y **ENTER**.
- El símbolo en la pantalla parpadea.
- Mantener presionada hasta que se detenga el parpadeo.

DESbloqueo TECLADO

- Mantener presionadas simultáneamente las teclas **A** y **ENTER**.
- Suelte la tecla **A** y la tecla **ENTER** cuando el símbolo de la pantalla parpadee.

REGISTRO DI MANUTENZIONE - DOSSIER D'ENTRETIEN MAINTENANCE LOG - REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Il presente registro di manutenzione contiene i riferimenti tecnici e le registrazioni delle attività di installazione, manutenzione, riparazione e modifica svolte, e dovrà essere reso disponibile per eventuali ispezioni da parte di organismi autorizzati.

This maintenance log contains the technical references and records of installation works, maintenance, repairs and modifications, and must be made available for inspection purposes to authorised bodies.

Ce dossier d'entretien contient les références techniques et les enregistrements des opérations d'installation, d'entretien, de réparation et de modification effectuées, et devra être rendu disponible pour les inspections éventuelles de part d'organismes autorisés.

El presente registro de mantenimiento contiene las referencias técnicas y la indicación de las actividades de instalación, mantenimiento, reparación y modificación realizadas, y deberá conservarse para posibles inspecciones por parte de organismos autorizados.

ASSISTENZA TECNICA SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE TECHNICAL ASSISTANCE ASISTENCIA TÉCNICA

NOME, INDIRIZZO, TELEFONO - NOM, ADRESSE, TÉLÉPHONE - NAME, ADDRESS, TELEPHONE NUMBER - NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO

CLIENTE CLIENT CUSTOMER CLIENTE

NOME, INDIRIZZO, TELEFONO - NOM, ADRESSE, TÉLÉPHONE - NAME, ADDRESS, TELEPHONE NUMBER - NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO

MATERIALE INSTALLATO MATERIEL INSTALLEE INSTALLATION MATERIAL MATERIAL INSTALADO

Data Date Date Fecha	Descrizione dell'intervento (installazione, avviamento, verifica delle sicurezze, riparazioni, modifiche) Description de l'intervention (installation, mise en marche, réglage, contrôle des sécurités, réparations, modifications) Description of the operation (installation, start-up, adjustment, safety device check, repair, modifications) Descripción de la intervención (instalación, puesta en marcha, reglaje, comprobación de los dispositivos de seguridad, reparaciones o modificaciones)	Firma del tecnico Signature du technicien Technician's signature Firma del técnico	Firma del cliente Signature du client Customer's signature Firma del cliente

NOTES



Scrivete problemi e
suggerimenti a
Quality@ribind.it

Pour problèmes
et suggestions
contactez-nous à
Quality@ribind.it

For problems
and suggestions
Contact us at
Quality@ribind.it

Para problemas
y sugerencias
contacte nos
Quality@ribind.it

PROGRAMMATORE LCD



Foro per PROGRAMMATORE LCD DA INCASSO
Trou pour PROGRAMMEUR LCD ENCASTRABLE
BUILT-IN LCD PROGRAMMER hole
Agujero para PROGRAMADOR LCD

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =

RIB
automatismi per cancelli
automatic entry systems

25014 CASTENEDOLO (BS) - ITALY
Via Matteotti, 162
Tel. +39.030.2135811
Fax +39.030.21358279
www.ribind.it - ribind@ribind.it

